

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 26 日

天气：晴

星期：二 气温：9℃—16℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看聚乙烯醇事故池电缆敷设、电缆沟回填，一切正常； 2、查看聚乙烯醇事故池接地沟回填，符合要求。 3、组织召开监理例会。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：聚乙烯醇事故池 1、事故池电缆敷设、电缆沟回填完成； 2、事故池接地沟回填完成。 3、施工人员 4 人，管理人员 3 人。
其它 事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：