

监 理 日 志

日期：2023 年 5 月 25 日

天气：晴

星期：四

气温：20-26℃

工程名称:大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查东区停车棚见刘电缆沟开挖，测量电缆沟深度。 2、要求施工单位根据天气情况调整施工时间。 3、要求施工人员正确佩戴安全帽。 4、检查东区车棚立柱支模。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、东区停车场交流电缆沟开挖 2、基础固定锚栓焊接 3、导水槽托板安装 4、东区车棚钢结构材料分散 施工人数 21 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：