

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 6 日

天气：多云

星期：二

气温：19-27℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查东区车棚檩条拉杆安装，要求施工人员正确使用安全带。 2、检查东区车棚直流电缆敷设。 3、检查东区车棚导水槽安装，有工人未佩戴安全帽，现场要求佩戴。 4、现场发现有螺丝未紧固到位，要求整改。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、车棚钢结构檩条拉杆安装 2、直流电缆敷设 3、导水槽分散安装 4、组件安装 施工人数 25 人，管理人员 1 人，叉车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	