

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 9 日
星期：五

天气：多云
气温：23-34℃

工程名称:大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位尽快清理停车场施工垃圾，清洗钢结构泥土。 2、检查东区车棚导水槽安装及檩条拉杆安装。 3、检查路面砖块恢复，电缆井盖整改情况。 4、检查逆变器支架安装，要求支架刷防腐漆。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、车棚钢结构檩条拉杆安装 2、研究中心屋面交流电缆敷设 3、导水槽分散安装 4、屋面及停车场组件安装 5、逆变器支架安装 施工人数 25 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：