

# 监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 12 日

天气：晴

星期：二

气温：22-33℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                  |                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查东区钢结构清洗及补漆情况。<br>2、检查组件接线及 MC4 头制作连接。<br>3、检查组件安装情况。<br>4、要求尽快清理停车场施工垃圾及剩余施工材料。<br>5、监理资料整理。 |                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                          | 施 工 内 容 及 进 度                                                        |
|                            | 浙江华伏太阳能科技有限公司                                                                                    | 1、逆变器及支架安装<br>2、直流电缆敷设<br>3、照明灯安装<br>4、车位限位器安装<br>施工人数 16 人，管理人员 1 人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                  |                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                  | 南玉荣                                                                  |
| 记录人：南玉荣                    |                                                                                                  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                 |