

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 17 日

天气：雨

星期：星期三

气温：13--28℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：汇流升压舱基础开挖，测量基础长宽达到修改后图纸设计要求 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞 继保工程 技术有限 公司	施工人员 5 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/17
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：汇流升压舱测量 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(高岗工业区) 拍 摄 时 间：2023.05.17 14:25 天 气：多云 23℃ 东南风1级 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：汇流升压舱测量 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(高岗工业区) 拍 摄 时 间：2023.05.17 14:23 天 气：多云 23℃ 东南风1级 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司	
描述	汇流升压基础宽度测量	汇流升压基础长度测量	
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：汇流升压舱测量 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(高岗工业区) 拍 摄 时 间：2023.05.17 14:26 天 气：多云 23℃ 东南风1级 监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司		
描述	汇流升压基础深度测量		