

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 26 日

天气：晴


星期：星期五

气温：20--30℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：液冷储能一体柜底层钢筋型号及间距检查符合图纸设计要求。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞 继保工程 技术有限 公司	施工人员 2 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/26
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：储能舱—储能舱绑筋 拍 摄 时 间：2023.05.26 15:36 天 气：晴 31℃ 北风3级 监 察 单 位：南京南瑞继保工程技术有限公司		
描述	储能舱钢筋绑扎进度		