

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 28 日

天气：晴

星期：星期日

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：液冷储能一体柜钢筋绑扎检查集水坑绑扎符合图纸设计，底层钢绑扎及模板支护完成，止水板安装中。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 2 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称:	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/28
施工单位:	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 止水钢板安装检查 拍 摄 时 间: 2023.05.28 15:31 天 气: 晴 33℃ 东风3级 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 止水钢板安装检查 拍 摄 时 间: 2023.05.28 15:31 天 气: 晴 33℃ 东风3级 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	止水钢板安装检查	止水钢板安装大样	
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 梁钢筋—梁底底筋间距抽检 拍 摄 时 间: 2023.05.28 15:32 天 气: 晴 33℃ 东风3级 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 梁钢筋—梁底底筋间距抽检 拍 摄 时 间: 2023.05.28 15:32 天 气: 晴 33℃ 东风3级 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	钢筋抽检	钢筋间距抽检	

现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：液冷储能一体舱底部模板支护 拍 摄 时 间：2023.05.29 15:34 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(青南工业区) 天 气：晴 33℃ 东风3级 监 理 单 位：湖州正泰电力工程有限公司
描述	底板模板支护
	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：液冷储能一体舱钢筋绑扎进度 拍 摄 时 间：2023.05.29 15:35 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(青南工业区) 天 气：晴 33℃ 东风3级 监 理 单 位：湖州正泰电力工程有限公司