

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 05 日

天气：雨

星期：星期一

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：2#液冷储能一体舱墙面钢筋绑扎拉结筋梅花布置到位符合图纸设计要求， 模板支护中，1#一体舱基础模板拆除养护中。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞 继保工程 技术有限 公司	施工人员 7 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称:	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/06/05
施工单位:	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 1#一体舱基础模板拆除 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 拍摄时间: 2023.06.05 16:16 天气: 晴 34℃ 西南风2级 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 基础维护-修垫基础养护 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 拍摄时间: 2023.06.05 16:22 天气: 晴 34℃ 西南风2级 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	1#一体舱基础模板拆除	基础养护	
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 2#基础拉结筋安装检查 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 拍摄时间: 2023.06.05 16:17 天气: 晴 34℃ 西南风2级 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 2#基础模板支护 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 拍摄时间: 2023.06.05 16:17 天气: 晴 34℃ 西南风2级 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	2#基础拉结筋安装检查	2#基础模板支护	