

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 07 日

天气：雨


星期：星期三

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：液冷储能一体舱基础浇筑，振捣基本到位，模板牢固无漏浆现象，要求下班前做好收面及养护。</p> <p>进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成。</p> <p>安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 7 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称:	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/06/07
施工单位:	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px; color: blue;">浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 一体储能一体舱浇筑准备 勘 查: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业园) 勘 察 时 间: 2023.06.07 08:58 天 气: 多云 25°C 东北风1级 监 理 单 位: 湖州正源电力工程监理有限公司</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 8px; color: blue;">浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 一体储能一体舱浇筑完成 勘 察 时 间: 2023.06.07 09:05 天 气: 阴 25°C 东北风1级 勘 察 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业园) 监 理 单 位: 湖州正源电力工程监理有限公司</p> </div> </div>		
描述	一体舱基础浇筑		