

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 12 日

天气：阴

星期：星期一

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：设备处电缆沟钢筋绑扎检查钢筋规格符合图纸设计要求厂区水沟模板支护恢复中，集水井底板浇筑完成。</p> <p>进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成。</p> <p>安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 7 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称:	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/06/10
施工单位:	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片			
描述	集水井底板钢筋绑扎	电缆沟钢筋检查	
现场照片			
描述	电缆沟钢筋绑扎	电缆沟钢筋检查	