

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 19 日

天气：阵雨


星期：星期一

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：集水井施工及电缆沟支架支撑焊接符合图纸设计 。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成，汇流升压舱基础浇筑完成，设备处电缆沟完成 50% 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞 继保工程 技术有限 公司	施工人员 7 人
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/06/19
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：集水井施工 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南南工业区) 工 程 时 间：2023.06.19 16:27 天 气：晴 29℃ 西北风1级 监 理 单 位：常州正鼎电力工程有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：电缆沟铁棚孔及支架支撑件安装 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南南工业区) 工 程 时 间：2023.06.19 16:30 天 气：晴 29℃ 西北风1级 监 理 单 位：常州正鼎电力工程有限公司	
描述	集水井砌砖	电缆沟支架支撑焊接	