

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 25 日

天气：阵雨


星期：星期日

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：电缆沟支架焊接安装符合图纸设计要求 。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成，汇流升压舱基础浇筑完成，设备处电缆沟完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 7 人
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/06/25
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 今日水印 相机 真实时间 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：电缆沟电缆支架安装 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(清南工业区) 拍 摄 时 间：2023.06.25 15:58 天 气：多云 22℃ 东南风3级 监 摄 姓 名：湖州江南电力工程有限公司		
描述	电缆支架安装		