

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 07 日

星期: _____

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

天气: 阵雨

温度: 20-27℃

监 理 工 作 情 况	和房总改前期资料, 中山村前网验收 未通过原因设计图纸出错, 需改图纸 重新安装汇流箱, 梳理了一下并网 所需的流程.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江 电力有限 公司	无工作面未施工.
本日现场监理人员	1人	
记录人: 贾金尧	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金尧	

扫码使用

夸克扫描王

