

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 23 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12℃~25℃

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、工人暂时离场。 2、见证不合格围栏材料撤场。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、无施工人员在场。 2、钡车一台，总包管理人员 3 人在现场。	
其 它 事 项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	