

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 28 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 18℃~33℃

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、围栏材料到货，经检查符合规范要求。 3、天气炎热，屋面气温达 33 度，要求做好安全管理和防暑工作，已发通知单。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广东 晴天 太阳 能科 技有 限公 司	1、因材料无法铲车卸货，全部人工卸货，施工人员 7 人。 2、总包管理人员 3 人在现场。	
其 它 事 项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人 员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	