

# 监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 05 日

天气：阴

星期：一

气温：20℃~32℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视工地施工现场情况  1、检查工人佩戴安全帽正常。  2、检查吊车限位装置良好，钢绳无毛刺，吊带无磨损。  3、发现单人背运组件已立即整改，并要求以后没有类似事情发生。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	1、组件抬运施工人员 14 人。  2、吊车一台。  3、总包管理人员 3 人在现场。
其 它 事 项	安全生产正常	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人 : 胡学东	总 监 理 工 程 师 :	

