

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 07 日

天气：晴

星期：六

气温：20℃~32℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常，围栏安装连接生命线。 2、检查屋面未清理，要求组件搬运完后全部弄下屋面。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	1、围栏安装施工人员 4 人。 2、组件搬运、屋面清理 10 人。 3、总包管理人员 3 人在现场。	
其 它 事 项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	