

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 09 日

天气：多云

星期：五

气温：20℃~31℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、检查吊车性能良好，手续齐全，警示线已拉好，组件到货， 钗车为场内车。 3、检查组件安装，彩钢灰尘处理不彻底，要求拖把拖后再用 抹布擦干净。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	1、组件抬运施工人员 10 人，打胶机一人，擦彩钢一人。 2、钗车一台，吊车一台。 3、总包管理人员 3 人在现场。
其 它 事 项	安全生产正常	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	

记录人:胡学东

总监理工程师: