

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 12 日

天气：阴

星期：一

气温：20℃~31℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、检查彩钢清理到位。 3、检查组件安装部分装错位置，要求立即整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	1、组件安装四人，打胶机四人，擦彩钢四人，放线三人。 2、打胶机两台，总包管理人员三人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	