

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 23 日

天气：晴

星期：五

气温：23℃~31℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、检查组件安装，组安装良好。 3、组件抬运两人一档，符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	1、组件安装 5 人，机械打胶 5 人，彩钢擦洗 4 人。 2、总包管理人员 4 人在现场。
其 它 事 项	安全生产正常	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人：胡学东		总 监 理 工 程 师：