

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 24 日

天气：中到暴雨

星期：六

气温：20℃～37℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、因下大雨未施工。 2、检查屋面下雨漏点位置。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	1、因雨未施工。 2、总包管理人员 4 人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人 员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师：	