

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 02 日

天气：中雨转晴

星期： 日

气温： 23 ℃～35℃

工程名称： 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查屋面机械打胶粗细均匀，组件安装符合要求。 2、检查组件安装东西成一线，粘贴符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	1、组件安装两组，彩钢擦洗各一人，机械打胶各两人， 组件安装各两人。 2、打胶机一台，总包管理人员四人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人 员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	