

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 31 日

天气：小雨转多云

星期：一

气温：22℃~32℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽良好，要求屋面施工中注意成品保护。 二、新队伍又进场七人，检查意外保险已做，安全培训已完成。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	1、线管切割三人，线插套管七人，班组管理人员一人。 2、总包管理人员三人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	