

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 09 日

天气：多云转大雨

星期：三

气温：26℃～33℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常，现场饮用水充足、防暑用品到位。 二、检查组件抬运两人一档，无违规操作。 三、下午大雨未能施工，		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	一、组件抬运六人，班组管理人员一人。 三、总包管理人员一人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	