

监 理 日 志

日期: 2023 年 08 月 10 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 26 °C ~ 34 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常，现场饮用水充足、防暑用品到位。 二、检查组件安装质量良好，东西成一线，漏胶及时补胶。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	一、组件安装两人，机械打胶补胶三人，彩钢清理一人， 班组管理人员一人。 三、总包管理人员四人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	