

# 监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 27 日

天气：多云

星期： 日

气温： 26 ℃～32℃

工程名称： 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

|                            |                                                                                                      |                                                               |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视工地施工现场情况<br><br>一、检查工人佩戴安全帽正常，现场饮用水充足、防暑用品到位。<br><br>二、检查导轨支架组合、套管切割打磨、逆变支架安装符合要求。<br><br>三、召开监例会。 |                                                               |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工<br>单 位                                                                                           | 施 工 内 容 及 进 度                                                 |  |
|                            | 隆基森特新能源有限公司                                                                                          | 一、夹具导轨组合两人，套管切割打磨两人，逆变支架安装两人。<br><br>二、施工队管理人员一人，总包管理人员三人在现场。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 安全生产正常                                                                                               |                                                               |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                      | 胡学东                                                           |  |
| 记录人:胡学东                    |                                                                                                      | 总监理工程师:                                                       |  |