

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 02 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 23 °C ~ 28 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常。 二、检查吊车钢绳无毛刺, 吊带无磨损, 警示线拉置到位, 管理人现场指挥。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、上午桥架吊装两人, 桥架搬运四人。下午桥架搬运六人。 二、吊车一台, 钗车一台, 总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容: 桥架搬运 拍 摄 时 间: 2023.09.02 09:07 天 气: 多云 26 °C  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容: 桥架吊装 拍 摄 时 间: 2023.09.02 08:59 天 气: 多云 26 °C	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: