

监 理 日 志

日期: 2023 年 09 月 05 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 23 °C ~ 31 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常。 二、检查二号屋面桥架支架安装位置符合要求, 桥架安装紧固到位。 三、检查套管及绑扎牢固, 套管光滑无毛刺。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、套管、绑扎两人, 桥架支架安装四人。 二、班组管理人员一人, 总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	

