

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 07 日

天气：晴

星期：四

气温：25℃~31℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常。 二、检查一号屋面桥架支架安装位置符合要求，桥架安装紧固到位。 三、检查二号屋面套管及绑扎牢固，套管光滑无毛刺。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、套管、绑扎两人，桥架支架安装四人。 二、班组管理人员一人，总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：桥架安装固定 拍 摄 时 间：2023.09.07 09:11 天 气：多云 27℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：二号套管绑扎 拍 摄 时 间：2023.09.07 17:08 天 气：多云 31℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：

