

# 监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 09 日

天气：晴

星期：六

气温：25℃~31℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况  一、检查工人佩戴安全帽正常。  二、检查 MC4 插制作符合要求，格栅走道板良好。  三、检查套管切割长度符合要求，套管内壁打磨光滑无毛刺。	
施 工 情 况	施 工 单 位  隆基森特 新能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度  一、套管切割、打磨两人，MC4 线插制作四人。  二、钡车一台，班组管理人员一人，总包管理人员五人 在现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师：	