

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 12 日

天气：晴

星期：二

气温：23℃~32℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常。 二、检查 MC4 插连接符合要求。 三、检查桥架安装铁屑清理符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、走道安装两人，MC4 线插连接套管两人，铁屑清理 两人。 二、班组管理人员一人，总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：铁屑未清理 拍 摄 时 间：2023.09.12 09:23 天 气：阴 27℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 施 工 内 容：走道安装 拍 摄 时 间：2023.09.12 08:51 天 气：阴 27℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：