

# 监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 17 日

天气 晴

星期： 日

气温： 23 ℃~31℃

工程名称： 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况  一、工人佩戴戴安全帽正常。  一、检查放线要求尽量少踩组件，三通等转角处要加皮保护电 缆线。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、一号屋面直流放线，施工人员五人，角铁下料一人。  二、施工管理人才员一人，总包管理人员四人在现场。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人 : 胡学东	总监理工程师:	