

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 25 日

天气 晴

星期： 一

气温： 23 ℃～28℃

工程名称： 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴戴安全帽正常。 二、检查直流套管连接符合要求，桥架制作安装、接地连接牢固到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、三号屋面直流放线两人，一号屋面桥架安装两人。 二、总包管理人员四人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：桥架制作安装 拍 摄 时 间：2023.09.25 08:06 天 气：  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：三号直流放线 拍 摄 时 间：2023.09.25 08:21 天 气：	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：