

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 26 日

天气 晴

星期：二

气温：23 °C ~ 29 °C

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴戴安全帽正常。 二、检查三号直流套管连接符合要求，桥架制作安装、接地连接牢固到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、三号屋面直流放线两人、桥架安装两人。 二、总包管理人员三人在现场，其高管来现场检查调研。
其 它 事 项	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: