

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 28 日

天气：阴

星期：四

气温：23℃~29℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴戴安全帽正常。 二、检查二号、三号直流套管连接符合要求，接地连接牢固到位，桥架制作安装符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、二号三号屋面直流放线各一人、接地扁铁钻孔、接地固定安装、桥架架制作安装两人。 二、总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：直流侧施工 拍 摄 时 间：2023.09.28 07:56 天 气：多云 25℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：桥架制作安装 拍 摄 时 间：2023.09.28 08:27 天 气：多云 26℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：