

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 29 日

天气：阴

星期：五

气温：23℃~27℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴戴安全帽正常。 二、检查二号直流套管固定牢固，连接符合要求，MC4 插制作符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、二号屋面套管、直流放线各两人、MC4 插制作安装一人。 二、总包管理人员一人在现场。
其 它 事 项	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: