

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 03 日
星期：二
工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

天气：阴转小雨
气温：20℃~25℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴戴安全帽正常。 二、检查拆除坏组件小心到位，要求注意脚下踩的位置。 三、检查一号屋面直流侧施工符合要求，开路电压测试良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、一号屋面坏组件拆除两人、直流侧施工及开路电压压压测测试一人。 二、总包管理人两人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：直流侧施工 拍 摄 时 间：2023.10.03 08:00 天 气：多云 21℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：开路电压测试 拍 摄 时 间：2023.10.03 08:12 天 气：多云 21℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：