

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 05 日

天气：晴

星期：四

气温：20℃~25℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴戴安全帽正常。 二、检查彩钢清理干净无灰尘，打胶均匀，组件安装无歪斜。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、彩钢清理两人、手工打胶两人，组件安装两人。 二、施工管理人员一人，总包管理人两人在现场。
其 它 事 项	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: