

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 08 日

天气：阴转多云

星期：日

气温：17℃~24℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴戴安全帽正常。 二、检查一、屋面组串连接、套管固定符合要求。 三、检查查查桥架支架组合牢固，切口已做防锈处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、套管固定两人、跨接连接两人，支架组合两人。 二、施工管理人员一人，总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: