

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 10 日

天气：多云

星期：二

气温：17℃~23℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴安全帽、安全全带正常，安全交底到位，管理人员在现场指挥。 二、检查垂直桥架施工、反挑桥架安装符合要求。 三、检查桥架支架组合牢固，切口已做防锈处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、垂直桥架施工三人、反挑桥架安装四人。 二、施工管理人员一人，总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：桥架支架安装 拍 摄 时 间：2023.10.09 14:22 天 气：阴 21℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：反挑桥架安装 拍 摄 时 间：2023.10.09 15:29 天 气：多云 22℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：