

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 12 日

天气：晴

星期：四

气温：17℃~24℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、工人佩戴安全帽、安全带正常，安全交底到位，走道处已拉警示桩线，管理人员在现场指挥。 二、检查垂直桥架施工、反挑桥架安装符合要求。 三、检查桥架支架组合牢固，切口已做防锈处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、垂直桥架施工三人、反挑桥架安装四人。 二、施工管理人员一人，总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 <p>Left photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 垂直支架安装 拍摄时间: 2023.10.12 10:58 天气: 晴 22℃</p> <p>Right photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 反挑支架安装 拍摄时间: 2023.10.12 10:32 天气: 晴 22℃</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	