

# 监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 13 日

天气：中雨转阴

星期：五

气温：16℃~22℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况  一、因雨未施工。  二、对汉航达邮寄来的资料签署意见。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、因雨未能施工。  二、施工管理人员一人，总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡学东	
记录人:胡学东	总监理工程师:	