

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 04 日

天气：晴

星期：六

气温：16℃~28℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查箱变、一二次舱基础开挖标高及位置符合要求。 三、现场土方清运地面能及时清理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能源有 限公司	一、现场施工人员四人，挖掘机一台，农用车三辆。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：基础开挖 拍 摄 时 间：2023.11.04 08:38 天 气：晴 20℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：土方清运 拍 摄 时 间：2023.11.04 08:56 天 气：晴 22℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：