

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 06 日

天气：晴

星期：一

气温：9℃~18℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查箱变、一二次舱基础垫层浇筑塌落度良好，配合比符合要求。 三、浇筑后收光良好，下午傍晚放线。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员七人，吊车一台。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: