

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 07 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 9 °C ~ 18 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查钢筋进场各型号符合要求, 检查钢筋绑扎间距符合要求, 双层双向, 码橙到位。 三、检查模板制作符合要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、现场施工人员九人, 七人钢筋绑扎, 两人模板制作。 二、施工队管理一人, 总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容: 钢筋绑扎 拍 摄 时 间: 2023.11.07 13:47 天 气: 晴 18°C  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容: 模板制作 拍 摄 时 间: 2023.11.07 13:49 天 气: 晴 18°C	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: