

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 09 日

天气：阴转中雨

星期：四

气温：14℃~21℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查基础墙放线符合要求，砌筑符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员九人，下午因雨未施工。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：基础砌筑 拍 摄 时 间：2023.11.09 09:43 天 气：阴 18℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：砖块搬运 拍 摄 时 间：2023.11.09 09:03 天 气：阴 16℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：