

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 10 日

天气：阴转小雨

星期：五

气温：9℃~19℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查基础墙砌筑符合要求，拉墙筋放置、预埋管放置到位。 三、沙浆拌料均匀，符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、现场施工人员九人，墙体砌筑四人，小工五人。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师: