

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 19 日

天气：晴

星期：日

气温：7℃~17℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查墙面粉刷到位，平整度良好。 三、检查吊车已拉警示线，管理人员在现场指挥，电缆放线专业。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、现场粉刷施工人员六人，电缆放线十人。 二、施工队管理二人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 <p>Left photo: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目. 施工内容: 电缆放线. 拍摄时间: 2023.11.19 14:32. 天气: 晴 19°C.</p> <p>Right photo: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目. 施工内容: 基础粉刷. 拍摄时间: 2023.11.19 08:21. 天气: 雾 2°C.</p>	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人:胡学东	总监理工程师:	