

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 01 日

天气：晴

星期：五

气温：6℃~13℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，吊装警示线已拉置到位。 二、检查逆变电缆头施工符合要求。 三、检查顶管施工作业符合要求，拉管顺利。	
施 工 情 况	施 工 单 位 隆基森特新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 一、现场施工人员九人，电缆施工、一次舱吊装就位四人，顶管施工五人。 二、吊车一台，顶管机一台，施工队管理二人，总包管理人员两人在现场。
其 它 事 项	 <p>Left photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 逆变终端制作 拍摄时间: 2023.12.01 10:06 天气: 晴 5℃</p> <p>Right photo caption: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施工内容: 拉管施工 拍摄时间: 2023.12.01 08:27 天气: 晴 3℃</p>	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: